



**SIMM**

PONTS-ROULANTS, PALANS, POTENCES, PORTIQUES  
MONTAGE, MAINTENANCE, MISE EN CONFORMITE  
RADIO-COMMANDE, ACCESSOIRES LEVAGE

Z.I. Nord  
47200 Marmande  
Tél. 05 53 64 21 71  
Fax 05 53 20 96 30  
Web : [www.simm.fr](http://www.simm.fr)  
Email : [simm@wanadoo.fr](mailto:simm@wanadoo.fr)

# RAPPORT VISITE PERIODIQUE ENTRETIEN APPAREILS DE LEVAGE

mars-23

Etablissement :

**LOCABOAT PLAISANCE**  
Port de la Gare du Pin  
AGEN

Appareils sous contrat :

TREUIL MONORAIL VERLINDE 5 000 Kg  
TREUIL MONORAIL STAHL 5 000 Kg



ZI NORD  
47200 MARMANDE

Alimentation palan, gaine/preneur à ren

## FICHE D'ENTRETIEN PONT ROULANT

CONTRÔLE GRAISSAGE RÉGLAGE	DATE	<b>CLIENT :</b>	<b>LOCABOAT PLAISANCE</b>
	mars-23	MARQUE :	VERLINDE
		N°FABR :	013445573301001
		FORCE :	5 000 Kg
		LOCAL :	
	TYPE :	Palan Monorail	

<b>LEVAGE</b>	20	MOUFLE	X X	Bon état
	21	CÂBLE DE LEVAGE	X X	Graissage
	22	GUIDE CÂBLE	X X	Graissage
		TAMBOUR	X X	Bon état
	24	FREINS	X	X Démontage, nettoyage et réglage entrefer
	25	RÉDUCTEUR(S)	X	Niveau correct
	26	FINS DE COURSE	X	X Bon fonctionnement
	27	SURCOURSE HAUT	/	Absent
	28	LIMITEUR DE CHARGE	X	À contrôler
	29	POULIE DE RENVOIE	X X	Graissage axe
	30	BOITE À COIN	X X	Graissage axe
	31	COMPTEUR HORAIRE	/	
32	CARTER PALAN	X	Mauvais état : à remplacer	
<b>DIRECTION</b>	40	GALETS MOTEURS	X	Bon état
	41	GALETS FOUS	X	Bon état
	42	RÉDUCTEURS	X	Niveau correct
	43	FREINS	X	X Démontage, nettoyage et réglage entrefers
	44	FINS DE COURSE	X	Bon fonctionnement
45	ANTICOLLISION	X	Bon fonctionnement	
<b>TRANSLATION</b>	60	GALETS MOTEURS	/	
	61	GALETS FOUS	/	
	62	RÉDUCTEURS	/	
	63	FREINS	/	
	64	FINS DE COURSE	/	
	65	ANTICOLLISION	/	
<b>ÉQUIP. ELECTRIQUE</b>	0	ARMOIRE GÉNÉRALE	X	Bon état
	1	CONTACTEURS	X	Contacteur général à remplacer
	2	GUIRLANDE CHARIOT	/	
	3	GUIRLANDE BOITE A BOUTONS	/	
	4	CÂBLE BOITE A BOUTONS	X	Bon fonctionnement
	5	BOITE À BOUTONS	X	Bon fonctionnement
	6	BOITE MOBILE	/	
	7	PERCHE ET PRENEUR	X	Frotteurs usés à remplacer
	8	COMMANDE RADIO	/	
	9	AVERTISSEUR SONORE	/	
	10	ALIMENTATION GÉNÉRALE	X	Oxydation des pistes : prévoir le remplacement de la gaine
11	SECTIONNEUR AU SOL	X	Armoire générale	
<b>DIVERS</b>	80	OSSATURE	X	Oxydée : à surveiller
	81	BOULONNERIE	X	Oxydée : à surveiller
	82	PROFILES GUIRL. PALAN	/	
	83	PROFILES GUIRL. BAB	/	
	84	TAMPONS AMORTISSEURS	X	Bon état
	85	PLAQUE DE FORCE	X	Bon état
	86	CHEMIN DE ROULEMENT	X	Joints poutre bruyants et boulonnerie oxydée : à surveiller
	87	ESSAIS FINAL	X	Comportement satisfaisant
88				

**Résultat de la Visite :**     **Actions à entreprendre**

- LEVAGE - Mauvais état à remplacer
- EQUIPEMENT ELECTRIQUE - Contacteur général à remplacer
- EQUIPEMENT ELECTRIQUE - Frotteurs usés à remplacer
- EQUIPEMENT ELECTRIQUE - Prévoir le remplacement de la gaines
- DIVERS - Joints poutre bruyants et boulonnerie oxydée à surveiller



ZI NORD  
47200 MARMANDE

Alimentation palan, gaine/preneur à ren

## FICHE D'ENTRETIEN PONT ROULANT

	DATE	CLIENT :	LOCABOAT PLAISANCE
	mars-23	MARQUE :	STAHL
CONTRÔLE GRAISSAGE RÉGLAGE		N°FABR :	5310531
		FORCE :	5 000 Kg
		LOCAL :	
		TYPE :	Palan Monorail

<b>LEVAGE</b>	20 MOUFLE	X	X	Bon état
	21 CÂBLE DE LEVAGE	X	X	Graissage
	22 GUIDE CÂBLE	X	X	Graissage
	TAMBOUR	X	X	Bon état
	24 FREINS	X	X	Démontage, nettoyage et réglage jeu - 21 tours pour bon réglage
	25 RÉDUCTEUR(S)	X		Fuite : à surveiller
	26 FINS DE COURSE	X	X	Bon fonctionnement
	27 SURCOURSE HAUT	/		
	28 LIMITEUR DE CHARGE	X		À contrôler
	29 POULIE DE RENVOIE	X	X	Graissage axe
	30 BOITE À COIN	X	X	Graissage axe
31 COMPTEUR HORAIRE	X		43 h	
32				
<b>DIRECTION</b>	40 GALETS MOTEURS	X		Pas de défaut aparent
	41 GALETS FOUS	X		Bon état
	42 RÉDUCTEURS	X		Graisse
	43 FREINS	X	X	Démontage, nettoyage et réglage entrefers
	44 FINS DE COURSE	X		Bon fonctionnement
45 ANTICOLLISION	X		Bon fonctionnement	
<b>TRANSLATION</b>	60 GALETS MOTEURS	/		
	61 GALETS FOUS	/		
	62 RÉDUCTEURS	/		
	63 FREINS	/		
	64 FINS DE COURSE	/		
	65 ANTICOLLISION	/		
66				
<b>ÉQUIP. ELECTRIQUE</b>	0 ARMOIRE GÉNÉRALE	X		Bon état
	1 CONTACTEURS	X		Bon état - Direction PV/GV + inverseur à remplacer
	2 GUIRLANDE CHARIOT	/		
	3 GUIRLANDE BOITE A BOUTONS	/		
	4 CÂBLE BOITE A BOUTONS	X		Bon fonctionnement
	5 BOITE À BOUTONS	X		Bloc contact direction remplacé ce jour
	6 BOITE MOBILE	/		
	7 PERCHE ET PRENEUR	X		Frotteurs usés à remplacer
	8 COMMANDE RADIO	/		
	9 AVERTISSEUR SONORE	/		
	10 ALIMENTATION GÉNÉRALE	X		Oxydation des pistes : prévoir le remplacement de la gaine
	11 SECTIONNEUR AU SOL	X		Armoire générale
12	/			
<b>DIVERS</b>	80 OSSATURE	X		Oxydée : à surveiller
	81 BOULONNERIE	X		Oxydée : à surveiller
	82 PROFILES GUIRL. PALAN	/		
	83 PROFILES GUIRL. BAB	/		
	84 TAMPONS AMORTISSEURS	X		Bon état
	85 PLAQUE DE FORCE	X		Bon état
	86 CHEMIN DE ROULEMENT	X		Joint bruyants et boulonnerie oxydée : à surveiller
	87 ESSAIS FINAL	X		Comportement satisfaisant
88				

**Résultat de la Visite :**      **Actions à entreprendre**

- LEVAGE - Fuite à surveiller
- EQUIPEMENT ELECTRIQUE - Direction PV/GV + inverseur à remplacer
- EQUIPEMENT ELECTRIQUE -Frotteurs usés à remplacer
- EQUIPEMENT ELECTRIQUE - Prévoir le remplacement de la gaines
- DIVERS - Joints poutre bruyants et boulonnerie oxydée à surveiller

-  
-  
-  
-